


Velkommen!



Ventilation i biler

Bjørn Kvisgaard

Måling af lækage i biler



Airchange=10.6 1/h


— N20(1) of Vvo TriGas [ppm]

— N20(2) of Vvo TriGas [ppm]


— N20(3) of Vvo TriGas [ppm]

25 m³h

Resultat af lækagemåling





Luftkvalitet med recirkulation



Bykørsel i Honda Civi med 5 personer og køling

Ventilation normalt



200 m³/h

Tak for i dag!

